

# DIN EN 13087-6:2012-06 (D)

## Schutzhelme - Prüfverfahren - Teil 6: Sichtfeld; Deutsche Fassung EN 13087-6:2012

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Voraussetzungen</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Prüfverfahren</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1 Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>5.2 Kurzbeschreibung</b> .....	<b>5</b>
<b>5.3 Prüfeinrichtung</b> .....	<b>5</b>
<b>5.4 Durchführung</b> .....	<b>6</b>
<b>5.5 Prüfbericht</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang A (normativ) Prüfergebnisse — Messunsicherheit</b> .....	<b>8</b>
<b>Anhang B (informativ) Wesentliche technische Änderungen zwischen dieser Europäischen Norm und EN 13087-6:2000</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG Persönliche Schutzausrüstung</b> .....	<b>10</b>