

DIN 69002-2:2016-06 (D)

Werkzeugmaschinen - Kurzspindeln - Teil 2: Maße und Teilelisten, Bezeichnung

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung.....	5
4 Teilelisten	8
4.1 Form A, Lageranordnung 2 + 1.....	8
4.2 Form B, Lageranordnung 2 + 2.....	10
4.3 Form C, Lageranordnung 3 + 2	12
4.4 Ausführung KS (zu 4.1, 4.2 und 4.3)	14
4.5 Ausführung MMS (zu 4.1, 4.2 und 4.3)	15
5 Anschlussmaße	15
5.1 Allgemeines	15
5.2 Gehäusebohrung, wahlweise mit Abstimmring	16
5.3 Schleuderring	17
5.4 Lagerdeckel.....	17
5.5 Drehdurchführung.....	19
5.5.1 Aufnahme für die Drehdurchführung.....	19
5.5.2 Drehdurchführung für KS.....	20
5.5.3 Drehdurchführung für MMS.....	21
5.6 Zuführrohr.....	22