

DIN ISO 13990-3:2006-10 (D)

Textilmaschinen und Zubehör - Fournisseure und Fadenüberwachungsgeräte für maschenbildende Maschinen - Teil 3: Maße für Anschlusskabel und Kontaktband (ISO 13990-3:2006); Text in Deutsch, Englisch und Französisch

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Nationales Vorwort | 5 |
| 1 Anwendungsbereich | 7 |
| 2 Normative Verweisungen | 7 |
| 3 Begriffe | 7 |
| 4 Anschlussmaße | 8 |
| 4.1 Anschlusskabel | 8 |
| 4.2 Kontaktband | 10 |
| | |
| Bilder | |
| Bild 1 — Beispiel einer Ausführung für fünfadriges Kabel..... | 9 |
| Bild 2 — Maße für Kontaktband..... | 10 |
| | |
| Tabellen | |
| Tabelle 1 — Anschlussmaße für Anschlusskabel | 9 |
| Tabelle 2 — Maße für Kontaktband..... | 11 |

Content

| | page |
|------------|--|
| 1 | Scope 7 |
| 2 | Normative references 7 |
| 3 | Terms and definitions 7 |
| 4 | Connecting dimensions 8 |
| 4.1 | Connecting cable 8 |
| 4.2 | Interconnection cable 10 |

Figures

| | |
|--|----|
| Figure 1 — Example application for cable with five cores | 9 |
| Figure 2 — Dimensions of connecting cable | 10 |

Tables

| | |
|--|----|
| Table 1 — Connecting dimensions for connecting cable | 9 |
| Table 2 — Dimensions of connecting cable | 11 |

Sommaire

page

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | Domaine d'application | 7 |
| 2 | Références normatives | 7 |
| 3 | Termes et définitions..... | 7 |
| 4 | Dimensions de raccordement | 8 |
| 4.1 | Câble de raccordement | 8 |
| 4.2 | Bandes de contact..... | 10 |

Figures

| | |
|--|----|
| Figure 1 — Exemple d'application pour un câble à cinq fils | 9 |
| Figure 2 — Dimensions d'une bande de contact..... | 10 |

Tables

| | |
|---|----|
| Tableau 1 — Dimensions de raccordement pour câble de raccordement | 9 |
| Tableau 2 — Dimensions des bandes de contact..... | 11 |