

# DIN ISO 13990-3:2006-10 (D)

**Textilmaschinen und Zubehör - Fournisseure und Fadenüberwachungsgeräte für maschenbildende Maschinen - Teil 3: Maße für Anschlusskabel und Kontaktband (ISO 13990-3:2006); Text in Deutsch, Englisch und Französisch**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Nationales Vorwort</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>7</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>7</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Anschlussmaße</b> .....	<b>8</b>
<b>4.1 Anschlusskabel</b> .....	<b>8</b>
<b>4.2 Kontaktband</b> .....	<b>10</b>
 <b>Bilder</b>	
Bild 1 — Beispiel einer Ausführung für fünfadriges Kabel.....	9
Bild 2 — Maße für Kontaktband.....	10
 <b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Anschlussmaße für Anschlusskabel .....	9
Tabelle 2 — Maße für Kontaktband.....	11

# Content

	page
<b>1</b> <b>Scope</b> .....	<b>7</b>
<b>2</b> <b>Normative references</b> .....	<b>7</b>
<b>3</b> <b>Terms and definitions</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b> <b>Connecting dimensions</b> .....	<b>8</b>
<b>4.1</b> <b>Connecting cable</b> .....	<b>8</b>
<b>4.2</b> <b>Interconnection cable</b> .....	<b>10</b>

## Figures

Figure 1 — Example application for cable with five cores .....	9
Figure 2 — Dimensions of connecting cable .....	10

## Tables

Table 1 — Connecting dimensions for connecting cable .....	9
Table 2 — Dimensions of connecting cable .....	11

# Sommaire

page

<b>1</b>	<b>Domaine d'application .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Références normatives .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Termes et définitions.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Dimensions de raccordement .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1</b>	<b>Câble de raccordement .....</b>	<b>8</b>
<b>4.2</b>	<b>Bandes de contact.....</b>	<b>10</b>

## Figures

Figure 1 — Exemple d'application pour un câble à cinq fils .....	9
Figure 2 — Dimensions d'une bande de contact.....	10

## Tables

Tableau 1 — Dimensions de raccordement pour câble de raccordement .....	9
Tableau 2 — Dimensions des bandes de contact.....	11