

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	LN 29961:1974-12
<b>Datum / Date</b>	2018-06-29
<p>Im DIN-Anzeiger 01/1989 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>In der Zeichnung muss der linke Teil des Maßpfeiles <math>d_2</math> entsprechend dem rechten Teil weitergeführt werden.</p> <p>Im DIN-Anzeiger 01/1991 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>In der Tabelle muss der Durchmesser <math>d_1</math> statt mit „c11“ mit „C11“ toleriert werden.</p>	