

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN EN ISO 9606-4:1999-06
<b>Datum / Date</b>	2018-06-29
<p>Im DIN-Anzeiger 10/2000 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>Im Abschnitt 5.4.2.6 wurde der Nickelgehalt falsch angegeben. Der Text ist wie folgt zu ändern: „Gruppe W45: Nickel-Eisen-Chrom-Legierungen (Ni/Fe/Cr) Ni ≥ 45 %.“</p>	