

Warnvermerk / Warning notice	DIN EN 1663:1998-02
Datum / Date	2018-06-29
<p>Im DIN-Anzeiger 10/1998 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>In Tabelle 1 ist das Maß d_{amin} für die Gewindegröße M12 in „12 mm“ (statt „2 mm“) zu berichtigen.</p>	