

Warnvermerk / Warning notice	DIN EN 138:1994-12
Datum / Date	2018-08-07
<p>Im DIN-Anzeiger 11/1995 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>Die Abschnittsüberschrift von 7.6 ist in „Dichtheit“ zu ändern. Entsprechend ist in der Tabelle 4 zu verfahren.</p> <p>The following correction was published in the <i>DIN-Anzeiger</i> 1/1995 and applies to the English translation of the standard:</p> <p>In Table 4, second column, line 5, “Leakage of hoses and couplings” is to be changed to “Leaktightness”.</p>	

— Leerseite —

This page is intentionally blank.