Warnvermerk / Warning notice	DIN 51043:1979-08
Datum / Date	2018-08-06
Im DIN-Anzeiger 06/1981 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:	
Im Abschnitt 3.2.2 muss es in der 1. Zeile richtig heißen: "Traß nach Abschnitt 2.2.2 …"	
The following correction was published in the <i>DIN-Anzeiger</i> 06/1981:	
In subclause 3.2.2, first line, it should correctly read "trass in accordance with subclause	
2.2.2"instead of "trass in accordance with Section 2.2".	

- Leerseite -

This page is intentionally blank.