

| | |
|---|----------------------|
| Warnvermerk / Warning notice | DIN EN 81-77:2022-08 |
| Datum / Date | 2022-10-04 |
| <p>Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge - Teil 77: Aufzüge unter Erdbebenbedingungen</p> <p>Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions</p> <p>Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 :Ascenseurs soumis à des conditions sismiques</p> <p>Deutscher Text (Fehlerbeschreibung)</p> <p>In DIN EN 81-77:2022-08 sind folgende Korrekturen auszuführen:</p> <p>In Abschnitt 6, Tabelle 4, muss für Unterabschnitt 5.6.1 in der Spalte „Zeichnung/Berechnung“ ein „X“ eingefügt werden.</p> <p>In DIN EN 81-77:2022-08 the following changes shall be made:</p> <p>In Clause 6, Table 4, for subclause 5.6.1 the column “Drawing/Calculation” shall contain “X”.</p> <p>HINWEIS: Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</p> <p>INFORMATION: Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user’s responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</p> | |

- Leerseite -