

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN 5034-2:2021-08
<b>Datum / Date</b>	2024-05-03
<p><b>Tageslicht in Innenräumen - Teil 2: Grundlagen</b>  <b>Daylight in interiors - Part 2: Principles</b>  <b>L'éclairage naturel à l'intérieur - Partie 2: Bases</b></p> <p><b>In der deutschen Fassung von DIN 5034-2:2021-08 wurde folgender Fehler erkannt:</b></p> <p>In Abschnitt 5.2 muss die Gleichung (5):</p> $E_{a,F} = E_a \left\{ 0,182 \cdot \left[ 1,178 \cdot (1 + \cos \gamma_F) + \left( \pi - \frac{\gamma_F}{\text{rad}} \right) \cdot \cos \gamma_F + \sin \gamma_F \right] + 0,5 \cdot \varrho_u \cdot (1 + \cos \gamma_F) \right\} \cdot I_x$ <p>durch folgende Gleichung:</p> $E_{a,F} = E_a \left\{ 0,182 \cdot \left[ 1,178 \cdot (1 + \cos \gamma_F) + \left( \pi - \frac{\gamma_F}{\text{rad}} \right) \cdot \cos \gamma_F + \sin \gamma_F \right] + 0,5 \cdot \varrho_u \cdot (1 - \cos \gamma_F) \right\} \cdot I_x$ <p>ersetzt werden.</p> <p><b>In the German version of DIN 5034-2:2021-08 the following errors have been noted:</b></p> <p>Formula (5) in clause 5.2 :</p> $E_{a,F} = E_a \left\{ 0,182 \cdot \left[ 1,178 \cdot (1 + \cos \gamma_F) + \left( \pi - \frac{\gamma_F}{\text{rad}} \right) \cdot \cos \gamma_F + \sin \gamma_F \right] + 0,5 \cdot \varrho_u \cdot (1 + \cos \gamma_F) \right\} \cdot I_x$ <p>must be replaced by the following equation:</p> $E_{a,F} = E_a \left\{ 0,182 \cdot \left[ 1,178 \cdot (1 + \cos \gamma_F) + \left( \pi - \frac{\gamma_F}{\text{rad}} \right) \cdot \cos \gamma_F + \sin \gamma_F \right] + 0,5 \cdot \varrho_u \cdot (1 - \cos \gamma_F) \right\} \cdot I_x$ <p><b>HINWEIS:</b>  Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p><b>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</b></p> <p><b>INFORMATION:</b>  Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p><b>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</b></p>	

- Leerseite -