

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN EN 17526:2024-02
<b>Datum / Date</b>	2024-07-17
<p><b>Gaszähler - Thermische Massendurchflussgaszähler</b>  <b>Gas meters - Thermal-mass flow-meter based gas meter</b>  <b>Compteurs de gaz - Compteur de gaz basé sur un débitmètre massique par effet thermique</b></p> <p><b>In der deutschen Fassung der DIN EN 17526:2024-02 wurden folgende Fehler erkannt:</b></p> <p>In 5.8.2.4.3.2, Tabelle 16, dritte Spalte („Durchschnitt“) sind die unterteilenden inneren Rahmenlinien zu entfernen.</p> <p>In 6.2.2, unter Aufzählung b), ist der dritte Unterpunkt zu ersetzen durch „iii“.</p> <p>In 7.1.2, dritter Absatz, zweiter Satz, ist „durch ein senkrechtes Rohr“ zu ändern in „durch ein senkrechtes Rohr mit einem maximalen Durchmesser von 40 mm“.</p> <p>In 7.1.2, Tabelle 21, dritte Spalte („Mindestanzahl von Zahlen“) sind die unterteilenden inneren Rahmenlinien zu entfernen.</p> <p><b>In the German version of DIN EN 17526:2024-02 the following errors have been noted:</b></p> <p>In 5.8.2.4.3.2, Table 16, 3<sup>rd</sup> column ("Durchschnitt"), the inner border lines must be removed.</p> <p>In 6.2.2, under list b), the third subitem shall be replaced by "iii".</p> <p>In 7.1.2, 3<sup>rd</sup> paragraph, 2<sup>nd</sup> sentence, replace "durch ein senkrechtes Rohr" by "durch ein senkrechtes Rohr mit einem maximalen Durchmesser von 40 mm".</p> <p>In 7.1.2, Table 21, 3<sup>rd</sup> column ("Mindestanzahl von Zahlen"), the inner border lines must be removed.</p> <p><b>HINWEIS:</b>  Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p><b>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</b></p> <p><b>INFORMATION:</b>  Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p><b>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</b></p>	

- Leerseite -