

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN 76-1:2025-07
<b>Datum / Date</b>	2025-07-31
<p><b><i>Verbindungselemente — Gewindeausläufe und Gewindefreistiche — Teil 1: Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13-1</i></b>  <b><i>Fasteners — Thread run-outs and thread undercuts — Part 1: For ISO metric threads in accordance with DIN 13-1</i></b>  <b><i>Fixations — Filets incomplets et dégagement par gorge — Partie 1: Pour filetage métrique ISO selon DIN 13-1</i></b></p> <p><b>In der deutschen Fassung der DIN 76-1:2025-07 wurden folgende Fehler erkannt:</b></p> <p><i>In Tabelle 1 muss in der Zeile für die Teilung P = 5,5 mm, in der letzten Spalte mit dem Radius r 3,8 mm durch 2,8 mm ersetzt werden.</i></p> <p><b>In DIN 76-1:2025-07 the following changes shall be made:</b></p> <p><i>In Table 1, in the row for the pitch P = 5.5 mm, in the last column with the radius r 3.8 mm must be replaced by 2.8 mm.</i></p> <p><b>HINWEIS:</b> Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p><b>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefähr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</b></p> <p><b>INFORMATION:</b> Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p><b>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</b></p>	

- Leerseite -