

Warnvermerk / Warning notice	DIN 4003-89:2026-04
Datum / Date	2026-07-24
Konzept für den Aufbau von 3D-Modellen auf Grundlage von Merkmalen nach DIN 4000 — Teil 89: Adapter zur Werkzeugaufnahme Concept for the design of 3D models based on properties according to DIN 4000 — Part 89: Adaptive items for tool holders Concept pour la construction de modèles 3D selon la base technique DIN 4000 — Partie 89: Aide adaptive pour porte-outils In der deutschen Fassung der DIN 4003-89:2026-04 wurden folgende Fehler erkannt: Die Bilder 10, 11 und 12 sind fehlerhaft dargestellt. Messerköpfe nach DIN 4003-88 können in den dargestellten Fällen nicht korrekt in den Halter eingebaut werden. Das Dokument ist insoweit nicht korrekt anwendbar. Die Bilder 10, 11 und 12 werden umgehend berichtigt. In the German version of DIN 4003-89:2026-04 the following errors have been noted: Figures 10, 11 and 12 are shown incorrectly. In the cases illustrated, cutter heads in accordance with DIN 4003-88 cannot be mounted correctly in the holder. To this extent, the document cannot be applied correctly. Figures 10, 11 and 12 will be corrected without delay. HINWEIS: Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden. Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter. INFORMATION: Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage. Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.	

- Leerseite -