

DIN EN 13999-1:2014-03 (D)

Klebstoffe - Kurzzeit-Verfahren zum Messen der Emissionseigenschaften von lösemittelarmen oder lösemittelfreien Klebstoffen nach der Applikation - Teil 1: Allgemeines Verfahren; Deutsche Fassung EN 13999-1:2013

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Kurzbeschreibung	6
5 Prüfgeräte	6
6 Klebstoffprobe	8
6.1 Allgemeines	8
6.2 Vorbehandlung	8
6.3 Herstellung eines Probekörpers	8
7 Durchführung	9
7.1 Anzahl der Bestimmungen	9
7.2 Vorkonditionieren der Prüfkammer	9
7.3 Betrieb der Prüfkammer	9
7.4 Beginn der Prüfung	9
7.5 Probenahme und Analyse der emittierten Stoffe	9
8 Auswertung	10
8.1 Berechnungen	10
8.2 Konzentration karzinogener und sensibilisierender Verbindungen	10
8.3 Flüchtige organische Verbindungen	11
8.3.1 Allgemeines	11
8.3.2 Bestimmung der spezifischen Emissionsrate zu den festgelegten Zeiten der Probenahme	11
8.3.3 Bestimmung der empirischen Parameter a und b	11
9 Prüfbericht	13
Anhang A (normativ) Karzinogene und sensibilisierende Stoffe	14
Literaturhinweise	15