

DIN 53351:2003-09 (D)

Prüfung von Kunstleder und ähnlichen Flächengebilden - Dauerfaltverhalten (Flexometer-Verfahren)

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	3
4 Bezeichnung des Verfahrens	3
5 Kurzbeschreibung	4
6 Geräte	4
7 Probekörper	8
7.1 Probenahme	8
7.2 Anzahl der Probekörper	8
7.3 Vorbehandlung der Probekörper	8
8 Durchführung	8
9 Auswertung	9
10 Prüfbericht	10
Anhang A (normativ) Erläuterungen	11