

DIN EN ISO 10618:2004-11 (D)

Kohlenstofffasern - Bestimmung des Zugverhaltens von harzprägnierten Garnen (ISO 10618:2004); Deutsche Fassung EN ISO 10618:2004

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	3
4 Symbole	3
5 Kurzbeschreibung	4
6 Prüfgeräte und Hilfsmittel	4
7 Probekörper	5
8 Klima für Vorbehandlung und Prüfung	7
9 Durchführung der Zugprüfung	7
10 Angabe der Ergebnisse	8
11 Präzision	10
12 Prüfbericht	11
Anhang A (informativ) Beispiele für Epoxid-Reaktionsharzsysteme	12
Anhang B (informativ) Beispiele für Imprägniereinrichtungen	14
Anhang C (informativ) Beispiele für Krafteinleitungselemente und Vorrichtungen zu deren Herstellung	15
Anhang D (informativ) Beispiele für Dehnungsmesser	18