

E DIN 12790:2018-12 (D)

Erscheinungsdatum: 2018-11-02

Laborgeräte aus Glas - Aräometer - Grundlagen für Bau und Justierung

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Durchführung der Messung und Ablesung	4
5 Messgrößen, Einheiten	5
5.1 Dichte	5
5.2 Massengehalt	5
5.3 Volumenkonzentration	5
5.4 Temperatur	5
6 Anforderungen	6
6.1 Werkstoffe	6
6.1.1 Glas	6
6.1.2 Beschwerungsmittel	6
6.1.3 Skalenträger	6
6.2 Bauanforderungen	6
6.3 Aräometerskale	9
6.4 Thermometer	10
7 Justierung	10
8 Kennzeichnung	11
Literaturhinweise	12
 Bilder	
Bild 1 — Aräometer ohne Thermometer	7
Bild 2 — Aräometer mit Thermometer	7
Bild 3 — Skalenbilder	9