

DIN 12781:2025-08 (D)

Laborgeräte aus Glas - Labor-Stockthermometer

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Einheit	4
5 Maße, Bezeichnung	4
6 Werkstoffe	7
7 Ausführung	7
8 Justierung	7
9 Fehlergrenzen	7
10 Kennzeichnung	8
Literaturhinweise	9
Bilder	
Bild 1 — Labor-Stockthermometer	5
Tabellen	
Tabelle 1 — Nennmessbereich, Skalenteilungswert, Fehlergrenzen, Skalenbild, Fadenbezugstemperatur	6
Tabelle 2 — Maße der Labor-Stockthermometer mit dem Nennmessbereich –35 °C bis 50 °C	6
Tabelle 3 — Maße der Labor-Stockthermometer mit Nennmessbereich –20 °C bis 360 °C	6