

# DIN EN 12441-3:2002-02 (D)

Zink und Zinklegierungen - Chemische Analyse - Teil 3: Bestimmung von Blei, Cadmium und Kupfer; FAAS-Verfahren; Deutsche Fassung EN 12441-3:2001

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens .....	4
5 Reagenzien .....	5
6 Geräte .....	7
7 Probenahme .....	7
8 Durchführung .....	7
9 Berechnung und Angabe der Ergebnisse .....	12
10 Prüfbericht .....	12