

E DIN ISO 6106:2012-11 (D)

Erscheinungsdatum: 2012-10-29

Schleifmittel - Überprüfung der Korngrößen von Diamant oder kubischem Bornitrid (ISO/FDIS 6106:2012)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Geräte	5
4.1 Siebmaschine	5
4.2 Siebe	5
4.3 Probenahme	5
4.4 Waage	6
4.5 Schaltuhr	6
5 Prüfbedingungen	6
6 Prüfsiebung	6
6.1 Probenahme	6
6.2 Vorbereitung zum Sieben	6
6.3 Durchführung der Siebung	6
7 Auswertung	7
7.1 Wiegen der Siebanteile	7
7.2 Berechnung der Ergebnisse	7
8 Bezeichnung und Verteilungsgrenzen	7
8.1 Allgemeines	7
8.2 Korngrößen	7
8.3 Bezeichnung	7
9 Beispiel für die Anwendung von Tabelle 2	8
Anhang A (normativ) Übergangsstück für 75-mm-Siebe	11
A.1 Allgemeines	11
A.2 Deckelübergangsstück	11
A.3 Bodenübergangsstück	12
Literaturhinweise	13
 Bilder	
Bild A.1 — Deckelübergangsstück	11
Bild A.2 — Bodenübergangsstück	12
 Tabellen	
Tabelle 1 — Maschenweiten und Anzahl der Öffnungen von galvanoplastischen Sieben	5
Tabelle 2 — Enge Reihe Korngrößen	9
Tabelle 3 — Weite Reihe Korngrößen	10