

# DIN 4000-94:2012-01 (D)

## Sachmerkmal-Listen - Teil 94: Schnellwechsel-Einsätze

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Sachmerkmal-Listen-Nummer und Zuordnung.....	4
4 Sachmerkmal-Liste Nr. 1 .....	4
4.1 Grundformen.....	4
4.2 Merkmale .....	7
4.3 Festlegungen zu den Merkmalkennungen.....	8
5 Konformitätsklassen .....	12
5.1 Allgemeines .....	12
5.2 Konformitätsklasse 1 (CC1) .....	12
5.3 Konformitätsklasse 2 (CC2) .....	12
5.4 Konformitätsklasse 3 (CC3) .....	12
5.5 Konformitätsklasse 4 (CC4) .....	12
5.6 Vererbung der Merkmale in den Konformitätsklassen.....	12
5.7 Attribute der Merkmale .....	12
6 Merkmale — Konformitätsklassen.....	13
6.1 Allgemeines .....	13
6.2 Merkmale — Konformitätsklasse 1 .....	13
6.3 Merkmale — Konformitätsklasse 2.....	13
6.4 Merkmale — Konformitätsklasse 3.....	14
6.5 Merkmale — Konformitätsklasse 4.....	15
Literaturhinweise .....	16
<b>Bilder</b>	
Bild 1 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnehmer für z. B. zylindrische Schäfte.....	4
Bild 2 — Schnellwechsel-Einsatz mit kegeliger Aufnahme für z. B. Spannzangen.....	5
Bild 3 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnehmer für z. B. Spannzangen .....	5
Bild 4 — Schnellwechseleinsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnahmenut für z. B. zylindrische Schäfte.....	6
Bild 5 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme für Spannzangen.....	6
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Merkmalliste.....	7
Tabelle 2 — Kühlschmierstoffeintritt.....	10
Tabelle 3 — Kühlschmierstoffaustritt.....	11

<b>Tabelle 4 — Konformitätsklasse 1 für alle Bildkennungen .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabelle 5 — Konformitätsklasse 2 für alle Bildkennungen .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabelle 6 — Konformitätsklasse 3 für die Bildkennungen 1 bis 5.....</b>	<b>14</b>
<b>Tabelle 7 — Konformitätsklasse 4 für die Bildkennungen 1 bis 5.....</b>	<b>15</b>