

# DIN ISO 7388-2:2021-12 (D)

## Werkzeugschäfte mit Kegel 7/24 für automatischen Werkzeugwechsel - Teil 2: Maße und Bezeichnung von Schäften der Formen J, JD und JF (ISO 7388-2:2007)

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Nationales Vorwort .....	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise .....	4
Vorwort .....	5
Einleitung .....	6
<b>1 Anwendungsbereich.....</b>	<b>7</b>
<b>2 Normative Verweisungen .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Maße .....</b>	<b>7</b>
3.1 Allgemeines .....	7
3.2 Schaftform J .....	7
3.3 Schaftform JD .....	10
3.4 Schaftform JF .....	10
3.5 Schäfte mit Datenträgern.....	11
<b>4 Informationen zum Werkstoff und zur Wärmebehandlung.....</b>	<b>12</b>
<b>5 Bezeichnung.....</b>	<b>12</b>
Literaturhinweise .....	14
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Schaftform J.....</b>	<b>8</b>
<b>Bild 2 — Schaftform JD.....</b>	<b>10</b>
<b>Bild 3 — Schaftform JF .....</b>	<b>11</b>
<b>Bild 4 — Einbau-Position eines Datenträgers .....</b>	<b>12</b>
<b>Tabellen</b>	
<b>Tabelle 1 — Maße der Schaftform J .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabelle 2 — Zusätzliche Maße für die Schaftform JF .....</b>	<b>11</b>
<b>Tabelle 3 — Zusätzliche Maße für die Einbau-Position eines Datenträgers .....</b>	<b>12</b>