

DIN 4000-94:2007-11 (D)

Sachmerkmal-Listen - Teil 94: Schnellwechsel-Einsätze

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Sachmerkmal-Listen-Nummer und Zuordnung	4
4 Sachmerkmal-Liste Nr. 1	4
4.1 Grundformen	4
4.2 Merkmale	7
4.3 Festlegungen zu den Merkmalkennungen	8
Anhang A (informativ) Zuordnung von Normen zu der Sachmerkmal-Liste	11
Literaturhinweise	12
Bilder	
Bild 1 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnehmer für z. B. zylindrische Schäfte	4
Bild 2 — Schnellwechsel-Einsatz mit kegeliger Aufnahme für z. B. Spannzangen	5
Bild 3 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnehmer für z. B. Spannzangen	5
Bild 4 — Schnellwechseleinsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnahmenut für z. B. zylindrische Schäfte	6
Bild 5 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme für Spannzangen	6
Tabellen	
Tabelle 1 — Merkmalliste	7
Tabelle 2 — Kühlschmierstoff-Eintritt	9
Tabelle 3 — Kühlschmierstoff-Austritt	10