

DIN 53240-3:2016-03 (D)

Bindemittel für Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Hydroxylzahl - Teil 3: Schnellverfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Kurzbeschreibung.....	5
5 Reagenzien	5
6 Geräte.....	6
7 Probenahme.....	6
8 Durchführung	6
9 Auswertung	6
10 Präzision	7
11 Prüfbericht	7
Literaturhinweise	8