

DIN 55991-3:2003-07 (D)

Beschichtungsstoffe - Beschichtungen für kerntechnische Anlagen - Teil 3: Planung und Ausführung von Beschichtungsarbeiten

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	1
2 Normative Verweisungen	2
3 Planung der Beschichtungsarbeiten	3
4 Anforderungen (Qualifikation)	4
5 Vorbereitung der Oberflächen	5
6 Ausführung der Beschichtungsarbeiten.....	7
7 Qualitätssicherung (Überwachung und Prüfung)	8