

# DIN EN ISO 8501-4:2007-04 (D)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen -  
Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 4: Ausgangszustände,  
Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit Hochdruck-  
Wasserwaschen (ISO 8501-4:2006); Dreisprachige Fassung EN ISO 8501-4:2006

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>	<b>36</b>
<b>Einleitung .....</b>	<b>38</b>
<b>1 Anwendungsbereich .....</b>	<b>41</b>
<b>2 Normative Verweisungen .....</b>	<b>42</b>
<b>3 Begriffe .....</b>	<b>43</b>
<b>4 Ausgangszustände .....</b>	<b>44</b>
<b>5 Vorbereitungsgrade .....</b>	<b>45</b>
<b>6 Flugrostgrade .....</b>	<b>46</b>
<b>7 Verfahren für die visuelle Beurteilung von Stahloberflächen .....</b>	<b>47</b>
<b>8 Photographische Vergleichsmuster .....</b>	<b>48</b>
<b>Anhang A (informativ) Anleitung zum Wasserreinigen.....</b>	<b>50</b>