

# DIN EN ISO 8502-11:2006-08 (D)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen -  
Prüfungen zum Bewerten der Oberflächenreinheit - Teil 11: Feldverfahren für die  
Bestimmung von wasserlöslichem Sulfat durch Trübungsmessung (ISO 8502-  
11:2006); Deutsche Fassung EN ISO 8502-11:2006

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	2
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Kurzbeschreibung .....	6
4 Reagenzien.....	6
5 Geräte .....	6
6 Durchführung.....	7
6.1 Vorbereiten des Lösemittels .....	7
6.2 Entfernen von wasserlöslichen Verunreinigungen von der Oberfläche .....	7
6.3 Blindversuch und Herstellen der kolloidalen Dispersion .....	7
6.4 Trübungsmessung .....	7
7 Auswertung.....	8
8 Präzision.....	10
9 Prüfbericht .....	11