

# DIN EN ISO 8502-11:2006-08 (D)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen -  
Prüfungen zum Bewerten der Oberflächenreinheit - Teil 11: Feldverfahren für die  
Bestimmung von wasserlöslichem Sulfat durch Trübungsmessung (ISO 8502-  
11:2006); Deutsche Fassung EN ISO 8502-11:2006

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
Vorwort .....		2
Einleitung .....		4
1	Anwendungsbereich .....	5
2	Normative Verweisungen .....	6
3	Kurzbeschreibung .....	6
4	Reagenzien.....	6
5	Geräte .....	6
6	Durchführung.....	7
6.1	Vorbereiten des Lösemittels .....	7
6.2	Entfernen von wasserlöslichen Verunreinigungen von der Oberfläche .....	7
6.3	Blindversuch und Herstellen der kolloidalen Dispersion .....	7
6.4	Trübungsmessung .....	7
7	Auswertung.....	8
8	Präzision.....	10
9	Prüfbericht .....	11