

# DIN 18157-3:1986-04 (D)

## Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren; Epoxidharzklebstoffe

---

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich .....	1
2 Begriffe .....	1
3 Unterkonstruktion .....	1
4 Ansetz- und Verlegeflächen .....	1
4.1 Allgemeine Anforderungen .....	1
4.2 Besondere Anforderungen .....	1
4.2.1 Putze .....	1
4.2.2 Zementestrich .....	1
4.2.3 Mauerwerk .....	1
4.2.4 Beton .....	1
4.2.5 Wandbauplatten aus Gips .....	1
4.2.6 Gipskartonplatten .....	1
4.2.7 Wandbauplatten aus Leichtbeton .....	1
4.2.8 Gasbeton-Bauplatten .....	1
4.2.9 Hohlwandplatten aus Leichtbeton .....	2
4.2.10 Holzspanplatten .....	2
4.2.11 Sonstige Bauplatten .....	2
4.2.12 Metalle .....	2
4.2.13 Vorhandene keramische Bekleidungen .....	2
4.3 Prüfung .....	2
5 Bekleidungsstoffe .....	2
6 Ausführung .....	2
6.1 Baustellenbedingungen und Witterungseinflüsse .....	2
6.2 Lagerung und Verarbeitung des Epoxidharzklebstoffes .....	2
6.3 Herstellen der keramischen Bekleidung .....	2
6.3.1 Allgemeines .....	2
6.3.2 Floating-Verfahren .....	2
6.3.3 Buttering-Verfahren .....	2
6.3.4 Kombiniertes Verfahren .....	2
7 Fugen zwischen den Fliesen oder Platten .....	2
8 Bewegungsfugen .....	2
8.1 Bewegungsfugen in der Unterkonstruktion .....	2
8.2 Bewegungsfugen in der keramischen .....	3
8.3 Anschlußfugen .....	3
Zitierte Normen und andere Unterlagen .....	3