

DIN 9830:2011-10 (D)

Schnittgrathöhen an Stanzteilen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Schnittgratbildung.....	4
5 Schnittgrathöhe	6