

DIN ISO 517:2009-05 (D)

Photographie - Öffnungsverhältnisse und verwandte Größen bei Photoobjektiven - Bezeichnungen und Messungen (ISO 517:2008)

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	3
2 Begriffe	3
3 Blendenbeschriftungen	5
3.1 Bezeichnung	5
3.2 Beschriftungsreihen.....	5
3.2.1 Normreihe für die Blendenzahl-Markierung.....	5
3.2.2 Normreihe der Blendenzahlen	5
3.2.3 Blendenzahl der größten relativen Öffnung	5
3.2.4 Unterteilungen der Normblendenzahlen	5
4 Toleranzen der Blendenzahlen für Photoobjektive.....	8
5 Verfahren für die Messung der wirksamen Eintrittspupille und der Brennweite	8
5.1 Allgemeines	8
5.2 Messverfahren	8
5.2.1 Wirksame Eintrittspupille	8
5.2.2 Brennweite	11