

# DIN ISO 9022-20:2015-06 (D)

## Optik und Photonik - Umweltprüfverfahren - Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre (ISO 9022-20:2015)

---

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort.....	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise .....	4
Einleitung .....	5
1 Anwendungsbereich .....	6
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Allgemeine Anforderungen .....	6
4 Beanspruchung .....	6
4.1 Beanspruchungsart 41: Schwefeldioxid- (SO <sub>2</sub> -)haltige feuchte Atmosphäre .....	6
4.2 Beanspruchungsart 42: Schwefelwasserstoff- (H <sub>2</sub> S-)haltige feuchte Atmosphäre.....	7
5 Durchführung der Prüfung .....	7
5.1 Allgemeines .....	7
5.2 Vorbehandlung .....	7
6 Bezeichnung der Umweltprüfung .....	7
7 Einzelbestimmung.....	8
Anhang A (informativ) Erläuterungen .....	9
A.1 Allgemeines .....	9
A.2 Prüfeinrichtung.....	9
Literaturhinweise.....	11