

# DIN ISO 10110-11:2026-06 (D)

Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Teil 11: Allgmeintoleranzen für Werte ohne Toleranzangaben (ISO 10110-11:2025)

---

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort .....	3
Vorwort .....	4
Einleitung .....	6
1 Anwendungsbereich.....	7
2 Normative Verweisungen .....	7
3 Begriffe .....	7
4 Standardwerte für Werte ohne Toleranzangaben.....	7
4.1 Hintergrund .....	7
4.2 Anwendung von Standardwerten für Toleranzen .....	8
4.3 Tabelle der Standardwerte für Toleranzen .....	8
4.4 Fälle, in denen keine Standardwerte für Toleranzen angegeben sind .....	9
4.4.1 Allgemeines .....	9
4.4.2 Freie Apertur .....	9
4.4.3 Zerstörschwelle für Laserstrahlung.....	10
Literaturhinweise .....	11
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Standardwerte für Toleranzen für Fälle, in denen keine expliziten Angaben in der Zeichnung enthalten sind.....	8