

DIN ISO 10109-4:2002-06 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltaforderungen - Teil 4: Prüfanforderungen für Fernrohre (ISO 10109-4:2001)

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe	5
4 Unterteilung der Gerätegruppen.....	5
5 Bezeichnung von Umweltaforderungen und Umweltprüfungen.....	6
6 Festlegung von technischen Anforderungen und entsprechenden Umweltprüfungen	6
7 Verfahren.....	19