

DIN ISO 10109-12:2005-08 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltaanforderungen - Teil 12: Transportbedingungen für optische Instrumente (ISO 10109-12:2004)

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich	6
2	Normative Verweisungen	6
3	Begriffe	6
4	Unterteilung der Gerätegruppen.....	6
5	Bezeichnung von Umweltaanforderungen und Umweltprüfungen.....	7
6	Festlegung von technischen Anforderungen und Umweltprüfungen	7
7	Verfahren und Funktionstests	7
8	Zusätzliche Prüfungen	8