

# DIN ISO 17359 Beiblatt 1:2007-08 (D)

## Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Beiblatt 1: Erläuterungen zu Fachbegriffen

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Verfahren</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Ziele</b> .....	<b>8</b>
<b>4 Vorbereitung der Überwachung und Diagnostik</b> .....	<b>9</b>
<b>5 Überwachungsobjekte</b> .....	<b>11</b>
<b>6 Zustand und Zustandsveränderung</b> .....	<b>12</b>
<b>7 Messung, Messgrößen und Merkmale</b> .....	<b>15</b>
<b>8 Diagnosemodelle, Schaden-Merkmal-Beziehungen, Entscheidungssysteme</b> .....	<b>22</b>
<b>9 Zustandsbeurteilung, Prognostik und Trendanalyse</b> .....	<b>28</b>
<b>10 Strategien, Geräte und Management</b> .....	<b>31</b>
<b>11 Instandhaltung</b> .....	<b>33</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>36</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>38</b>