

DIN 24900-23:1991-08 (D)

Bildzeichen für den Maschinenbau; Druckgießmaschinen

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich und Zweck	1
2	Bezeichnung	1
3	Bildzeichen.....	1
3.1	Bildzeichen für Maschinenteile.....	2
3.2	Bildzeichen für allgemeine Betätigung und Vorgänge an der Maschine	3
3.3	Bildzeichen für Bewegungen und Geschwindigkeit.....	4
3.4	Bildzeichen für Schmieren und Kühlen	5
3.5	Bildzeichen für Steuern und Regeln.....	6
3.6	Bildzeichen für Zusatzeinrichtungen an der Maschine	7
	Alphabetisches Verzeichnis	9