

DIN 6855-11:2009-05 (D)

Konstanzprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - Teil 11: Aktivimeter (IEC/TR 61948-4:2006, modifiziert)

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Prüfverfahren	6
4.1 NULLEFFEKT	6
4.2 Konstanz des Ansprechvermögens	6
4.3 SYSTEMLINEARITÄT	6
4.3.1 Allgemeines	6
4.3.2 Prüfung über den radioaktiven Zerfall einer Probe	6
4.3.3 Auswertung	6
4.4 Zusätzliche Prüfungen	6
4.5 Häufigkeit der KONSTANZPRÜFUNG	6
Literaturhinweise	7
Stichwortverzeichnis	8
Tabellen	
Tabelle 1 — Häufigkeit der KONSTANZPRÜFUNG	6