

DIN 6855-4:2016-11 (D)

Konstanzprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - Teil 4: Positronen-Emissions-Tomographen (PET)

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Prüfverfahren	7
4.1 Relative Messstrahlempfindlichkeiten und Systemstabilität	7
4.2 Kalibrierfaktor und Kreuzkalibrierung.....	7
4.3 Abbildungseigenschaften	7
4.3.1 Transversale Auflösung	7
4.3.2 Abbildungsmaßstab	7
4.4 Mechanische Teile.....	7
5 Häufigkeit der Konstanzprüfung	7
Literaturhinweise	9
Stichwortverzeichnis	10
Tabellen	
Tabelle 1 — Prüfhäufigkeiten	8