

DIN 6868-2:1996-07 (D)

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben - Teil 2: Konstanzprüfung der Filmverarbeitung

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich und Zweck	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Begriffe	2
4 Prüfmittel	2
5 Kenngrößen	3
6 Grenzabweichungen	3
7 Durchführung der Prüfung	4
8 Messung der Entwicklerbad-Temperatur	5
9 Prüfung des Dunkelraums	5
Anhang A (normativ) Anforderungen an Densitometer und Sensitometer	6
Anhang B (Informativ) Beispiel eines Formblattes für die Aufzeichnung der Meßergebnisse bei der Konstanzprüfung der Filmverarbeitung	7