

DIN EN 12814-7:2003-01 (D)

Prüfen von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen - Teil 7: Zugversuch an Probekörpern mit Rundkerbe; Deutsche Fassung EN 12814-7:2002

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Formelzeichen und Benennungen	3
4 Kurzbeschreibung der Prüfung	3
5 Probenahme	4
6 Probekörpermaße	4
7 Zuschneiden der Probekörper	5
8 Mechanische Prüfung	5
9 Prüfeinrichtung	5
10 Bestimmung des Energie bezogenen Kurzzeitzug-Schweißfaktors	5
11 Prüfbericht	6
Anhang A (informativ) Prüfungsgeschwindigkeiten für einige thermoplastische Kunststoffe	7