

# ISO 7287:2002-02 (D/E/F)

Bildzeichen für Einrichtungen zum thermischen Schweißen

Graphical symbols for thermal cutting equipment

Symboles graphiques pour équipements de coupage thermique

---

## Contents/Sommaire/Inhalt

Page

Foreword .....	vi
Introduction .....	ix
1 Scope .....	1
2 Normative references .....	1
3 Synopsis .....	2
Annex A (informative) Examples of the use of symbols on an operating board for a control system for oxygen cutting machines .....	12
Alphabetical index .....	13
ISO 7287:2002(E/F) Avant-propos .....	vii
Introduction .....	x
1 Domaine d'application .....	1
2 Références normatives .....	1
3 Tableau synoptique .....	2
Annexe A (informative) Exemples d'utilisation des symboles sur un tableau de commande de machines d'oxycoupage .....	12
Index alphabétique .....	14
ISO 7287:2002(E/F) Vorwort .....	viii
Einleitung .....	xi
1 Anwendungsbereich .....	1
2 Normative Verweisungen .....	1
3 Übersicht .....	2
Anhang A (informativ) Beispiele für die Anwendung der Bildzeichen auf einer Bedienungstafel eines Schaltpultes an einer Brennschneidmaschine .....	12
Alphabetisches Stichwortverzeichnis .....	15