

# DIN 1910-3:1977-09 (D)

## Schweißen; Schweißen von Kunststoffen, Verfahren

---

| <b>Inhalt</b>   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| 1 Heizelementschweißen .....  | 1            |
| 2 Warmgasschweißen .....  | 5            |
| 3 Lichtstrahlschweißen .....  | 6            |
| 4 Ultraschallschweißen .....  | 6            |
| 5 Reibschweißen .....   | 7            |
| 6 Hochfrequenzschweißen .....   | 7            |
| 7 Graphische Darstellung der Einteilung der Verfahren zum Fügen durch Schweißen von Kunststoffen mit Angabe der Ordnungsnummern ..... | 8            |
| 8 Verzeichnis der Schweißverfahren in deutscher, englischer und französischer Sprache; Kurzzeichen und Ordnungsnummern .....          | 9            |