

# DIN 33891-3:2009-06 (D)

## Staubemission technischer Arbeitsmittel - Bestimmung der Staubemissionsrate - Teil 3: Handgeführte Sägemaschinen, handgeführte Fräsmaschinen und Hobel

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Messeinrichtung .....	4
3.1 Prüfstand .....	4
3.2 Messgerät .....	4
4 Werkstoffe .....	5
4.1 Allgemeines .....	5
4.2 Für Hölzer und Holzwerkstoffe .....	5
4.3 Für mineralische Stoffe .....	5
5 Maschinenwerkzeug .....	5
6 Durchführung .....	5
7 Prüfbericht .....	9
Anhang A (normativ) Zusammensetzung des Betons .....	10