

# DIN EN 406-11 Beiblatt 1:2000-12 (D)

## Technische Zeichnungen – Maßeintragungen – Teil 11: Grundlagen und Anwendung; Ausgang der Bearbeitung an Rohteilen

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	1
1 Anwendungsbereich .....	1
2 Zeichnungsanzeigen .....	1
2.1 Art der Angaben .....	1
2.2 Kennzeichnung des Lagebezugs von Elementen .....	1
2.2.1 Einzelne Bezugselemente .....	2
2.2.2 Bezugssysteme .....	2
2.3 Eintragung von Bezugsangaben (roh) .....	2
2.3.1 Bezugsangaben (roh) mit Bezugsmaß .....	2
2.3.2 Bezugsangaben (roh) mit Form- und Lagetoleranzen .....	4
2.4 Toleranzen .....	4
2.4.1 Toleranzen für Bezugsmaße .....	4
2.4.2 Form- und Lagetoleranzen .....	4
3 Beispiele .....	4
Literaturhinweise .....	8