

# DIN ISO 128-50:2002-05 (D)

## Technische Zeichnungen - Allgemeine Grundlagen der Darstellung - Teil 50: Grundregeln für Flächen in Schnitten und Schnittansichten (ISO 128-50:2001)

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Nationales Vorwort.....	1
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise .....	3
Nationaler Anhang NB (informativ) Schraffuren für Schnittflächen sowie zur Kennzeichnung von Stoffen .....	4
Vorwort .....	6
1 Anwendungsbereich .....	7
2 Normative Verweisungen .....	7
3 Begriffe .....	7
4 Allgemeines .....	7
5 Schraffur.....	8
6 Schattierung oder Tönung .....	9
7 Besonders breite Umrisse .....	10
8 Schmale Schnittflächen .....	10
9 Schmale aneinander grenzende Schnittflächen .....	10
10 Besondere Darstellung von Stoffen .....	11
Literaturhinweise .....	11