

# DIN 52295:2010-03 (D)

## Prüfung von Glas - Pendelschlagversuch an Behältnissen - Attribut- und Variablenprüfung

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
1	Anwendungsbereich .....	3
2	Normative Verweisungen .....	3
3	Begriffe .....	3
4	Kurzbeschreibung der Verfahren .....	4
5	Bezeichnungen .....	4
6	Gerät .....	4
6.1	Pendelschlagwerk .....	4
6.2	Gestell.....	4
6.3	Pendel.....	4
6.4	Auflager und Widerlager.....	5
6.5	Auslinkvorrichtung.....	6
6.6	Anzeigeeinrichtung .....	6
6.7	Schutzvorrichtungen.....	6
7	Proben .....	6
8	Durchführung.....	6
8.1	Allgemeine Prüfbedingungen .....	6
8.2	Attributprüfung .....	7
8.3	Variablenprüfung.....	7
9	Auswertung .....	7
9.1	Attributprüfung .....	7
9.2	Variablenprüfung.....	7
10	Prüfbericht .....	7
Anhang A (informativ) Erläuterungen .....		9