

# DIN 55543-2:2011-05 (D)

## Verpackungsprüfung - Prüfverfahren für Verpackungsfolien - Teil 2: Bestimmung des Schälwiderstandes von Klebenähten an Säcken

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Begriffe .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Prüfgerät.....</b>	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>Zugprüfmaschine .....</b>	<b>5</b>
<b>4.2</b>	<b>Streifen-Schneidgerät .....</b>	<b>5</b>
<b>4.3</b>	<b>Trockenschrank.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Proben .....</b>	<b>5</b>
<b>5.1</b>	<b>Probenahme .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<b>Probenmaß und Probenanzahl .....</b>	<b>10</b>
<b>5.3</b>	<b>Probenvorbereitung .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Durchführung.....</b>	<b>11</b>
<b>6.1</b>	<b>Prüfklima .....</b>	<b>11</b>
<b>6.2</b>	<b>Einspannen der Proben .....</b>	<b>11</b>
<b>6.3</b>	<b>Schälversuch .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Auswertung .....</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Prüfbericht .....</b>	<b>11</b>