

DIN 16611:2016-12 (D)

Drucktechnik - Messgrößen für den Siebdruck

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
Anhang A (normativ) Kalibrierung	13
A.1 Absolut-Kalibrierung	13
A.2 Relativ-Kalibrierung	14
Literaturhinweise	15